


2. Übung Solid Works



Randbedingungen:

- Der Aufsatz ist auf dem abgerundeten Ende der Grundplatte zentriert.
- Die Bohrung ist eine Durchgangsbohrung und konzentrisch mit dem Aufsatz.

