

Praktikum Werkstofftechnik Wintersemester 2011/12

Block 1

Beginn: KW 43 bis KW 46

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10			G 1		G 7
10-12				G 4	G 8
12-14			G 2	G 5	
14-16			G 3	G 6	

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10			26.10.11 V1 02.11.11 V2 09.11.11 V3 16.11.11 V4		28.10.11 V1 04.11.11 V2 11.11.11 V3 18.11.11 V4
10-12				27.10.11 V1 03.11.11 V2 10.11.11 V3 17.11.11 V4	28.10.11 V1 04.11.11 V2 11.11.11 V3 18.11.11 V4
12-14			26.10.11 V1 02.11.11 V2 09.11.11 V3 16.11.11 V4	27.10.11 V1 03.11.11 V2 10.11.11 V3 17.11.11 V4	
14-16			26.10.11 V1 02.11.11 V2 09.11.11 V3 16.11.11 V4	27.10.11 V1 03.11.11 V2 10.11.11 V3 17.11.11 V4	

V1 - Festigkeit und Zähigkeit

V2 - Metallographie und Härtemessung

V3 - Vergüten

V4 - Phasenumwandlung

Praktikum Werkstofftechnik Wintersemester 2011/12

Block 2

Beginn: KW 47 bis KW 50

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10		G 9	G 11		G 17
10-12		G 10		G 14	G 18
12-14			G 12	G 15	
14-16			G 13	G 16	

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10		22.11.11 V1 29.11.11 V2 06.12.11 V3 13.12.11 V4	23.11.11 V1 30.11.11 V2 07.12.11 V3 14.12.11 V4		25.11.11 V1 02.12.11 V2 09.12.11 V3 16.12.11 V4
10-12		22.11.11 V1 29.11.11 V2 06.12.11 V3 13.12.11 V4		24.11.11 V1 01.12.11 V2 08.12.11 V3 15.12.11 V4	25.11.11 V1 02.12.11 V2 09.12.11 V3 16.12.11 V4
12-14			23.11.11 V1 30.11.11 V2 07.12.11 V3 14.12.11 V4	24.11.11 V1 01.12.11 V2 08.12.11 V3 15.12.11 V4	
14-16			23.11.11 V1 30.11.11 V2 07.12.11 V3 14.12.11 V4	24.11.11 V1 01.12.11 V2 08.12.11 V3 15.12.11 V4	

V1 - Festigkeit und Zähigkeit

V2 - Metallographie und Härtemessung

V3 - Vergüten

V4 - Phasenumwandlung

Praktikum Werkstofftechnik Wintersemester 2011/12

Block 3

Beginn: KW 2 bis KW 5

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10		G 19	G 21		G 27
10-12		G 20		G 24	G 28
12-14			G 22	G 25	
14-16			G 23	G 26	

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8-10		10.01.12 V1 17.01.12 V2 24.01.12 V3 31.01.12 V4	11.01.12 V1 18.01.12 V2 25.01.12 V3 01.02.12 V4		13.01.12 V1 20.01.12 V2 27.01.12 V3 03.02.12 V4
10-12		10.01.12 V1 17.01.12 V2 24.01.12 V3 31.01.12 V4		12.01.12 V1 19.01.12 V2 26.01.12 V3 02.02.12 V4	13.01.12 V1 20.01.12 V2 27.01.12 V3 03.02.12 V4
12-14			11.01.12 V1 18.01.12 V2 25.01.12 V3 01.02.12 V4	12.01.12 V1 19.01.12 V2 26.01.12 V3 02.02.12 V4	
14-16			11.01.12 V1 18.01.12 V2 25.01.12 V3 01.02.12 V4	12.01.12 V1 19.01.12 V2 26.01.12 V3 02.02.12 V4	

V1 - Festigkeit und Zähigkeit

V2 - Metallographie und Härtemessung

V3 - Vergüten

V4 - Phasenumwandlung